



淡水鎮

淡水鎮歷史建築調查表：

類別	清查數量（處）	公有權屬（處）	建議登錄歷史建築(處)	建議指定古蹟(處)
宅第	22	0	10	0
碑碣	0	0	0	0
聚落	0	0	0	0
行政機關	1	1	0	0
城郭	0	0	0	0
關塞	0	0	0	0
市街	0	0	0	0
書院	6	0	4	2
寺塔	0	0	0	0
祠廟	0	0	0	0
牌坊	0	0	0	0
陵墓	0	0	0	0
堤閘	0	0	0	0
橋樑	0	0	0	0
遺址	0	0	0	0
產業設施	1	0	0	0
市街	0	0	0	0
教堂	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合計	30	1	14	2

1.歷史建築清查表

建築物類 (1-1A)

編號	淡水 001		類別	宅第
名稱	許順記			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 8 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	63.96 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	63.96 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			淡水鎮重建街 8 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 001	類別	宅第
名稱	許順記		
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 8 號		
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分		
建議保存區範圍面積	63.96 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位	
建築物面積	63.96 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位	
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話 住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳		淡水鎮重建街 8 號
所有人 (持分人)			
管理人			
管理人			
占有人			
占有人			


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 001
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1930 年 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為日據末光復初期之建築
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☒ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐ 承重牆構造：硬山擱檁 ☒ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：鋼筋混凝土加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料及招牌頗具日據時期特色，具有保存價值。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，目前為倉庫使用。
建議處理方式及理由	建築外觀具有特色的洗石裝飾材料及招牌保存完整，為當地相當老字號的店鋪，現況保存良好，應列入歷史建築登錄名單。
應重點維護之事項	建議屋頂瓦片部分老舊、洗石子裝飾部分需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪
清查人員：陳宜君	填表日期：92 年 1 月 22 日

2. 照片說明




照片說明：建築物左側立面





照片說明：正向立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 002		類別	宅第
名稱	重建街 11 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 11 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	35.79 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	35.79 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 11 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編號	淡水 002
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1920 年 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為光復初期之建築
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☒ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐ 承重牆構造：硬山攔櫓 ☒ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：鋼筋混凝土加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料，為早期一般常見的街屋型式。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空間狀態目前為居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀具有特色的洗石裝飾材料可保存，維持現狀即可。
應重點維護之事項	建議屋頂瓦片部分老舊、洗石子裝飾部分需予以整修，在未來若有整修時應保有原古老風貌。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪
清查人員：陳宜君	填表日期：92 年 1 月 22 日

2. 照片說明



照片說明：建築物正向立面




照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 003		類別	宅第
名稱	重建街 13 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 13 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	32.45 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	32.45 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 13 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 003
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1920 年 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為日治末至光復初期之建築
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☒ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐ 承重牆構造：硬山擱檁 ☒ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：鋼筋混凝土加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料為，早期一般常見的街屋型式。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空間狀態目前供居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀具有特色的洗石裝飾材料可保存，維持現狀即可。
應重點維護之事項	建議洗石子裝飾剝落部分整修，在未來若有各種整修時，應保有原古老風貌施作。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪
清查人員：陳宜君	
填表日期：92 年 1 月 22 日	

2. 照片說明




照片說明：建築物正向立面




照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 004		類別	宅第
名稱	重建街 14 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 14 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	58.11 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	58.11 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 14 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 004
歷史建築之創建 年代及時期	創建年代：約 1920 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為日據末光復初期之建築
建築特徵及保存 現狀(應包括保存 價值說明)	樓 層 數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☒ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐ 承重牆構造：硬山擱檁 ☒ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：鋼筋混凝土加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝 質為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料為一般早期民宅做法。
周圍環境景觀及 建築本體現況及 使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空 狀態現為布袋戲主題館。
建議處理方式 及 理 由	建築外觀洗石裝料保存完整，現況保存。
應重點維護 之 事 項	建議洗石子部分整修，木屋架有部分腐朽，應盡快修復，以測安全。
保 存 意 願	調查期間訪查屋主，其保存意願高。
已完成相關調查 研究資料	初步訪談與建物測繪
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 22 日	

2. 照片說明



照片說明：建築物正向立面




照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 005		類別	宅第
名稱	重建街 16 號陳宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 16 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	57.35 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	57.35 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	陳國璋	男	26211464	台北縣淡水鎮重建街 14 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 005
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1920 年 竣工年代：不詳 興建者：陳其宗 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為日治時期末至光復初期之建築
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土塙牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☒ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐ 承重牆構造：硬山擱檁 ☒ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：鋼筋混凝土加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料為一般早期民宅型式。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空狀態目前供居住使用。
建議處理方式及理由	保存建築外觀洗石裝飾材料，現況保存即可。
應重點維護之事項	建議洗石子裝飾損壞部分整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	調查期間訪查屋主，其保存意願高。
已完成相關調查研究資料	初步訪談和測繪
清查人員：陳宜君	
填表日期：92 年 1 月 22 日	

2. 照片說明




照片說明：建築物正向立面




照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號 淡水 006		類別	宅第
名稱	重建街 28 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 28 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	30.6 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	30.6 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 14 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 006
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1910 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：日治時期建築，洗石子飾面。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓 層 數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埭牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☒ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐ 承重牆構造：硬山攔標 ☒ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：鋼筋混凝土加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面材質為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料為早期民居施作方法之一。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好狀態目前供居住使用。
建議處理方式及理由	洗石裝飾材料保存完整依，現況保存即可。
應重點維護之事項	建議在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 22	

2. 照片說明




照片說明：建築物正向立面





照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號 淡水 007		類別	宅第
名稱	重建街 30 號李宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 30 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	27.65 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	27.65 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	李根城	男	02-6214909	台北縣淡水鎮重建街 30 號
所有人 (持分人)	李文地	男		
管理人	李樹泯	男		
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 007
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1920 年 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：建築之洗石面外觀形式為日治時期之特色。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 <u>2</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐土埆牆 ☐夯土牆 ☐編竹夾泥牆 ☐穿瓦衫 ☒磚牆 ☐斗砌磚牆 ☐石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☒柱梁構造：<u>RC 柱樑結構</u>、穿斗式、抬梁式 ☐承重牆構造：硬山攔櫺 ☒混合構造(加強磚造) ☐其他構造特徵 _____ 建築特徵：鋼筋混凝土加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料具日據時期特色，具有保存價值。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空間狀態目前供居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀洗石裝飾材料保存完整，依現況保存即可。
應重點維護之事項	建議在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	屋主表示保存意願不高。
已完成相關調查研究資料	訪談和測繪
清查人員：陳宜君	填表日期：92 年 1 月 22 日

2. 照片說明




照片說明：建築物正向立面





照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 008		類別	宅第
名稱	重建街 31 號鴻禧集			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 31 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	637 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	637 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 31 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 008
歷史建築之創建 年代及時期	創建年代：約 1820 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：建築之外觀形式為清末時期建築保留至今。
建築特徵及保存 現狀(應包括保存 價值說明)	樓 層 數：地上 <u>2</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☐ 磚牆 ☒ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山攔櫺 ☐ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：使用斗砌磚牆加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾 材質為斗砌牆面。 保存價值：斗砌磚牆面為清末時期建特色，具有保存價值。
周圍環境景觀及 建築本體現況及 使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空間 狀態目前供居住使用。
建議處理方式 及 理 由	建築外觀為斗砌磚牆的裝飾材料保存完整，現況保存良好，應列入歷史建築 登錄名單。
應重點維護 之 事 項	建議斗砌磚牆裝飾部分需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保 存 意 願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查 研究資料	建物測繪
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 22 日	

2. 照片說明



照片說明：建築物正向立面




照片說明：清末時期之斗砌磚牆


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 009		類別	宅第
名稱	重建街 33 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 33 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	67.73 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	67.73 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 33 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 009
歷史建築之創建 年代及時期	創建年代：約 1820 年 興 建 者：不詳 竣工年代：不詳 歷史沿革：建築之外觀形式，推估為清末時期建築特色。
建築特徵及保存 現狀(應包括保存 價值說明)	樓 層 數：地上 1 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☐ 磚牆 ☒ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山攔櫓 ☐ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：斗砌加強磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為斗砌磚牆。 保存價值：斗砌表面裝飾材料具清末時期特色，具有保存價值。
周圍環境景觀及 建築本體現況及 使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空間狀態目前供居住使用。
建議處理方式 及 理 由	建築外觀具有特色的斗砌磚強材料保存完整，現況保存良好，應列入歷史建築登錄名單。
應重點維護 之 事 項	建議斗砌磚強裝飾部分需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保 存 意 願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查 研究資料	建物測繪
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 22 日	

2. 照片說明




照片說明：建築物正向立面

照片說明：


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1.歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 010		類別	宅第
名稱	重建街 35 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 35 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	65 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	65 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 35 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 010
歷史建築之創建 年代及時期	創建年代：約 1920 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估在日治時期有修建過。
建築特徵及保存 現狀(應包括保存 價值說明)	樓 層 數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土塙牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山攔櫓 ☐ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：磚造建築，屋頂形式為兩坡水，正立面木板門施作。 保存價值：正面木板門面頗具特色，為早期街屋常見者。
周圍環境景觀及 建築本體現況及 使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存尚佳，空間狀態 目前供居住使用。
建議處理方式 及 理 由	建築外觀具有特色的木板門面保存完整，依現況保存即可。
應重點維護 之 事 項	建議門面部分在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保 存 意 願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查 研究資料	建物測繪
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 22 日	

2. 照片說明




照片說明：建築物正向立面




照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1.歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號 淡水 011		類別	宅第
名稱	重建街 37 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮重建街 37 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	63.24 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	63.24 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			台北縣淡水鎮重建街 37 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 011
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1820 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為清末時期之建築
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓 層 數：地上 1 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☒ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山擱檁 ☐ 混合構造(加強磚造) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：紅磚與斗砌混合磚造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為斗砌磚牆面處理。 保存價值：混合面磚表面裝飾材料具傳統特色，具有保存價值。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米 5 街道，目前構造保存現況良好，空間狀態目前閒置未使用。
建議處理方式及理由	建築為清末時期所建造，建築物原貌保存尚佳，建議登錄為歷史建築。
應重點維護之事項	建議斗砌磚牆裝飾部分需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 22 日	

2. 照片說明




照片說明：建築物正向立面




照片說明：建築物入口立面


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 012		類別	宅第
名稱	淡水鎮清水街阮鳳樓			
建築物位置	台北縣淡水鎮清水街 115 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體及周圍環境。			
建議保存區範圍面積	231 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	231 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	清水巖祖師廟			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 012
歷史建築之創建 年代及時期	創建年代：約 1900 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：建築物尚保存有清末時期的街屋建築風格。
建築特徵及保存 現狀(應包括保存 價值說明)	樓 層 數：地上 3 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山攔樑 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：傳統街屋型式，建築物皆為人字砌石牆斗砌磚牆造，應完整保存。 保存價值：建築物具有清末時期建築特色，具有保存價值。
周圍環境景觀及 建築本體現況及 使用狀況	周圍環境保持良好，而建築物本體狀況亦佳，目前作為倉庫使用。
建議處理方式 及 理 由	現況保存良好，但所有人預定將其拆除新建，應盡快列入歷史建築登錄名單。
應重點維護 之 事 項	建議保存建築本體及周圍環境，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保 存 意 願	調查期間訪問管理人，其所有權人表示建築物為清水巖組師廟的廟產，但因近年香客眾多，因此要將建築物拆除後改建為宿舍。
已完成相關調查 研究資料	建物測繪及攝影。
清 查 人 員： 陳宜君	
填 表 日 期： 2003 年 1 月 22 日	

2. 照片說明




照片說明：正立面 1






照片說明：正立面 2


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號	淡水 013	類別	宅第
名稱	淡水鎮清水街 125 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮清水街 125 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體及周圍環境。			
建議保存區範圍面積	91.03 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	91.03 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)


編號	淡水 013
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1950 年 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為民國時期之建築。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 1 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山擱標 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：為傳統街屋形式，外觀立面裝飾材質為洗石子處理。 保存價值：建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米道路，目前構造保存現況良好。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為街屋型式，建築本體經修建，已喪失原有風貌，目前現況為閒置。
建議處理方式及理由	建築外觀因修建過，原有形式以遭到破壞，整體上暫時不建議列為歷史建築物保存。
應重點維護之事項	建議保存洗石子裝飾部分，在未來若有整修時，應保持現有建築結構。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：洪丞慶	
填表日期：2003 年 1 月 23 日	

照片說明





照片說明：正立面


3. 歷史建築位置圖



歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編 號	淡水 014		類 別	行政機關
名 稱	淡水鎮清水里辦公處			
建築物位置	台北縣淡水鎮清水街 156 號			
建議設立 保存區範圍	建築物本體及周圍環境。			
建議保存區 範圍面積	64.87 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	64.87 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關 係 人	姓 名 (機關或團體名稱)	性 別	電 話	住 址 (機 關 或 團 體 地 址)
所 有 人 (持分人)	清水里辦公處			
所 有 人 (持分人)				
所 有 人 (持分人)				
所 有 人 (持分人)				
占 有 人				
占 有 人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 014
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1970 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為民國時期之建築。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓 層 數：地上 <u>1</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐土埆牆 ☐夯土牆 ☐編竹夾泥牆 ☐穿瓦衫 ☒磚牆 ☐斗砌磚牆 ☐石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐其他材料與砌法：_____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒承重牆構造：<u>硬山攔標</u> ☐混合構造(外承重內柱樑) ☐其他構造特徵 _____ 建築特徵：傳統街屋形式。 保存價值：建築物為一傳統街屋型態，面臨 3 米道路，目前構造保存現況不佳。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境較為凌亂，建築物為街屋型式，建築本體稍微老舊、殘破，空間現作為清水里辦公處使用。
建議處理方式及理由	建築外觀因過年久失修，建築本體維護不佳，整體上暫時不建議列為歷史建築物保存。
應重點維護之事項	建議奇建築形式部分，在未來若有整修時，應保持現有建築結構。
保存意願	調查期間多次未訪查到相關人員，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清 查 人 員：洪丞慶 填 表 日 期：2003 年 2 月 8 日	

2. 照片說明




照片說明：建築外觀左前視景






照片說明：建築外觀左前視景


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 015		類別	宅第
名稱	淡水鎮清水街 164 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮清水街 164 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及騎樓部分。			
建議保存區範圍面積	98.7 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	98.7 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 015
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1950 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：依建築外觀推估，約為日據末光復初期所建造。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓 層 數：地上 <u>1</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造： <u>硬山攔棟</u> ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：其建築形式為傳統街屋形式。 保存價值：建築為常見之街屋形式，規模構造簡單，建議維持現狀。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境為傳統古市街型態，建築物為傳統街屋型態，面臨 6 米道路，建築物本體狀況良好，目前尚有人居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀構造材料為紅磚砌，建議保持現狀構造。
應重點維護之事項	建議保存其建築形式部分，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：洪丞慶	
填表日期：2003 年 1 月 24 日	


2. 照片說明




照片說明： 建築外觀正立面

照片說明：


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號 淡水 016		類別	宅第
名稱	淡水鎮清水街 174 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮清水街 174 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及騎樓部分。			
建議保存區範圍面積	87.9 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	87.9 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 016
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1950 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：依建築外觀推估，約為日據末光復初期所建造。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓 層 數：地上 <u>1</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造： <u>硬山攔標</u> ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：其建築形式為傳統街屋形式。 保存價值：建築為常見之街屋形式，規模構造簡單，建議維持現狀。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境為傳統古市街型態，建築物為傳統街屋型態，面臨 6 米道路，建築物本體狀況尚可，目前有人居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀構造材料為紅磚砌，建議保持現狀構造。
應重點維護之事項	建議保存其建築形式部分，在未來若有整修時，應保有現狀構造。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清 查 人 員：張瑋倫	
填 表 日 期：2003 年 1 月 24 日	


2. 照片說明




照片說明： 建築外觀正立面

照片說明：


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號淡水 017		類別	宅第
名稱	清水街 192 號陳永隆			
建築物位置	台北縣淡水鎮清水街 192 號			
建議設立 保存區範圍	建築物本體			
建議保存區 範圍面積	81.35 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	81.35 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編號	淡水 017
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1930 年 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：依建築外觀推估，約為日據中晚期所建造。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土塊牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山攔櫓 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：磚造建築平屋頂形式，外觀立面裝飾材質為洗石子處理。 保存價值：洗石表面裝飾材料及招牌頗具日據時期特色，具有保存價值。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳統街屋型態，周圍多為同時期之街屋，面臨 3 米道路，目前構造保存現況良好，但年久失修，結構安全堪慮，空間閒置狀態。
建議處理方式及理由	建築外觀具有特色的洗石裝飾材料及招牌應完整保存，建議在補強後予以保留，整體上暫時不建議列為古蹟保存。
應重點維護之事項	建議保存洗石子裝飾部分，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：張瑋倫	
填表日期：2003 年 1 月 24 日	

2. 照片說明




照片說明： 建築外觀正立面

照片說明：


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 018		類別	書院
名稱	淡江中學馬偕博士紀念圖書館			
建築物位置	台北縣淡水鎮真理街 26 號淡江中學內。			
建議設立保存區範圍	建築本體及其周圍環境。			
建議保存區範圍面積	326.76 M ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	326.76 M ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	淡江中學			台北縣淡水鎮真理街 26 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 018
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1930 年 竣工年代： 興 建 者：不詳 歷史沿革：外觀形式為日據初期現代建築建築。
建築特徵及保存現狀（應包括保存價值說明）	樓 層 數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：（請勾選並圈出符合項目） ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：（砌法）人字砌、亂石砌、平砌、石板條砌、丁砌 （石材）卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：（請勾選並圈出符合項目） ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 承重牆構造：硬山攔櫓 ☒ 加強磚造 ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：建築為加強磚造承重牆斜屋頂形式、外貼瓷磚。 保存價值：日據時期所建，建築形式及材料頗具時代特色。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境保持良好，而建築物本體狀況亦佳，目前供藏書使用。
建議處理方式及理由	建築形式及材料具時代特色，建議登錄為歷史建築保存。
應重點維護之事項	建議保存建築本體及周圍環境，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	校方表示校內建築皆據有其歷史意義，因此有意願保存。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清 查 人 員： 陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 27 日	

2 照片說明




照片說明：正立面現況

照片說明：


3. 歷史建築位置圖



4 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 019		類別	書院
名稱	淡江中學體育館			
建築物位置	台北縣淡水鎮真理街 26 號淡江中學內。			
建議設立保存區範圍	建築本體及其周圍環境。			
建議保存區範圍面積	702.4 M ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	702.4 M ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	淡江中學			淡水鎮真理街 26 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 019
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：西元 1923 年 竣工年代： 興建者：羅虔益 歷史沿革：淡江體育館建造於 1923 年，位於淡江中學內，是羅虔益先生來台的第一件建築作品，落成時，做為長老教會設教 50 週年禮拜之用。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 1 層，地下 1 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、亂石砌、平砌、石板條砌、丁砌 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造： ☒ 硬山攔標 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：建築強烈模仿閩南式的農宅樣貌，磚造承重牆建築。 保存價值：體育館正面配以三個馬背造形和鳥踏線，入口有三合院的格局。門楣採用觀音石，交角處雕有雀替，兩旁裝設一對石雕垂花吊筒作燈座，有廟宇建築的趣味，門上雕有淡中校徽和「體育館」。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境保持良好，而建築物本體狀況亦佳，目前供學生運動使用。
建議處理方式及理由	建築形式仿閩南式的農宅樣貌極具特色，建議登錄為歷史建築保存。
應重點維護之事項	建議保存建築本體及周圍環境，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	校方表示校內建築皆據有其歷史意義，因此有意願保存。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：洪丞慶	填表日期：92 年 1 月 25 日

2. 照片說明




照片說明：正立面現況





照片說明：正面

3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 020		類別	書院
名稱	淡江中學純德大樓 (女學校)			
建築物位置	台北縣淡水鎮真理街 26 號淡江中學內。			
建議設立保存區範圍	建築本體及其周圍環境。			
建議保存區範圍面積	2239.66 M ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	2239.66 M ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	淡江中學			台北縣淡水鎮真理街 26 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 020
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：西元 1916 年 竣工年代：西元 1916 年 5 月 興建者：吳威廉牧師 歷史沿革：1916 年 5 月竣工，更名「淡水高等女學校」。1922 年又更名為「淡水女學院」，1945 年後一度與淡水中學合併，成為淡水中學女子部，後再分離，更名為純德女子中學，1965 年與淡江中學合併。此建築是吳威廉牧師所留最完整的建築作品。目前是女生宿舍樓下是純德幼稚園使用。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐土埆牆 ☐夯土牆 ☐編竹夾泥牆 ☐穿瓦衫 ☒磚牆 ☐斗砌磚牆 ☐石牆：(砌法) 人字砌、亂石砌、平砌、石板條砌、丁砌 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐其他材料與砌法 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐承重牆構造：硬山攔櫓 ☒混合構造(外承重內柱樑) ☐其他構造特徵 二坡水 建築特徵：二樓磚造洋式建築。 保存價值：正面有 22 個精美的磚拱。二樓迴廊使用綠釉花瓶欄杆，正面圓弧山牆，以磚雕手法刻「淡水女子學校」之中英文落款。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	目前目前是女生宿舍，樓下是純德幼稚園使用，建築物本體保存狀況良好使用狀況良好，周圍為草皮及兒童遊樂設施。
建議處理方式及理由	建築形式及其歷史上皆具有重大意義，建議指定為古蹟保存。
應重點維護之事項	建議保存建築本體及周圍環境，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	校方表示校內建築皆據有其歷史意義，因此有意願保存。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：陳宜君	填表日期：92 年 1 月 27 日

2. 照片說明



照片說明：正立面現況





照片說明：背立面現況


3. 歷史建築位置圖



歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號 淡水 021		類別	書院
名稱	淡江中學校史館 (原名：真樓；婦學堂)			
建築物位置	台北縣淡水鎮真理街 26 號淡江中學內。			
建議設立保存區範圍	建築本體及其周圍環境。			
建議保存區範圍面積	400M ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	219.45M ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	淡江中學			台北縣淡水鎮真理街 26 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 021
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：西元 1910 年 竣工年代：西元 1910 年 興 建 者：吳威廉 歷史沿革：1910 年設立「婦學堂」，1929 年改名為：「婦女義塾」1937 年停用，2000 年整修為校史館。
建築特徵及保存現狀（應包括保存價值說明）	樓 層 數：地上 <u>2</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：（請勾選並圈出符合項目） ☐土塙牆 ☐夯土牆 ☐編竹夾泥牆 ☐穿瓦衫 ☒磚牆 ☐斗砌磚牆 ☐石牆：（砌法）人字砌、亂石砌、平砌、石板條砌、丁砌 （石材）卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：（請勾選並圈出符合項目） ☐柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐承重牆構造：硬山攔櫺 ☒混合構造（<u>外承重內柱樑</u>） ☒其他構造特徵 <u>四坡水屋頂</u> 建築特徵：建築形式為洋式磚造承重牆四坡水屋頂建築特色。 保存價值：其建築樣式及精美的線腳砌法，具有保存價值。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境保持良好，建築物本體保存狀況亦佳，目前當校史館使用
建議處理方式及理由	建築形式及材料具西方建築特色，其建築為馬偕博士再所創立台灣第一間「婦學堂」，內部已改建陳列校史文物，建議列為歷史建築保存。
應重點維護之事項	建議保存建築本體及周圍環境，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	校方表示校內建築皆據有其歷史意義，因此有意願保存。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清 查 人 員： 陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 1 月 25 日	


2. 照片說明




照片說明：從左後方所看的透視景觀



照片說明：正立面現況



照片說明：背立面現況





照片說明：側向立面現況


歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 022			類別	書院
名稱	淡江中學行政大樓(八角塔)				
建築物位置	台北縣淡水鎮真理街 26 號淡江中學內。				
建議設立保存區範圍	建築本體及其周圍環境。				
建議保存區範圍面積	1772.9 M ²		註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺(M ²)為單位		
建築物面積	1772.9 M ²		註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺(M ²)為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)	
所有人 (持分人)	淡江中學			台北縣淡水鎮真理街 26 號	
所有人 (持分人)					
管理人					
管理人					
占有人					
占有人					


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 022
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：西元 1925 年 竣工年代：西元 1925 年 6 月 興建者：不詳 歷史沿革：八角塔完工後，為了與體育館得相連，便在正身後頭作過水廊至體育館左側門。而八角塔校舍初建時只有主體建築二樓，左右護龍一樓，後來左護龍加蓋為二樓（日據時）右護龍加蓋二樓是在光復後。
建築特徵及保存現狀（應包括保存價值說明）	樓層數：地上 2 層，地下 層 建築本體牆身材料：（請勾選並圈出符合項目） ☐土埆牆 ☐夯土牆 ☐編竹夾泥牆 ☐穿瓦衫 ☒磚牆 ☐斗砌磚牆 ☐石牆：（砌法）人字砌、亂石砌、平砌、石板條砌、丁砌 （石材）卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐其他材料與砌法 建築本體屋身構造：（請勾選並圈出符合項目） ☐柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐承重牆構造：硬山攔標 ☒混合構造（外承重內柱標） ☒其他構造特徵 攢尖屋頂以及二坡水屋頂 建築特徵：融合了中國的寶塔和西方拜占庭式建築。 保存價值：八角塔採用很多地方性的建材，按農舍三合院格局兩翼教室依次降低（現已加二樓），前端有兩座八角型衛塔，主塔正面以磚面和粉面紅白交替。正門以觀音石雕出雀替和宮燈，誇張中國色彩，上有吳廷芳的篆隸「私立淡水中學」和校訓「信望愛」。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	目前為淡江中學之行政辦公室使用，建築物本體保存狀況良好。
建議處理方式及理由	建築形式融合了中國的寶塔和西方古典建築特色，建物原貌保存完整，建議指定為古蹟保存。
應重點維護之事項	建議保存建築本體及周圍環境，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	校方表示校內建築皆據有其歷史意義，因此有意願保存。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：陳宜君	填表日期：92 年 1 月 27 日


2. 照片說明




照片說明：從右前方所看的透視景觀



照片說明：正立面現況



照片說明：背立面現況





照片說明：側向立面現況


3. 歷史建築位置圖



4 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 023	類別	書院
名稱	淡江中學大禮拜堂		
建築物位置	台北縣淡水鎮真理街 26 號淡江中學內。		
建議設立保存區範圍	建築本體及其周圍環境。		
建議保存區範圍面積	1083.81 M ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位	
建築物面積	1083.81M ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺(M ²) 為單位	
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話 住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	淡江中學		台北縣淡水鎮真理街 26 號
所有人 (持分人)			
管理人			
管理人			
占有人			
占有人			


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 023
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：西元 1955 年 竣工年代：西元 1955 年 興 建 者：陳敬輝 歷史沿革：落成於 1955 年，是已故畫家陳敬輝老師（馬偕的外孫，也是校美術老師）所設計，陳穎奇長老為建築師（他是前陳能通校長子）。鐘塔下方十字架加聖經的圖案是該校校徽，前面水池小橋也是這個造形，池中噴水的大杯，是取聖經中「福杯滿溢」象徵。
建築特徵及保存現狀（應包括保存價值說明）	樓 層 數：地上 2 層，地下 1 層 建築本體牆身材料：（請勾選並圈出符合項目） ☐土塊牆 ☐夯土牆 ☐編竹夾泥牆 ☐穿瓦衫 ☒磚牆 ☐斗砌磚牆 ☐石牆：（砌法）人字砌、亂石砌、平砌、石板條砌、丁砌（石材）卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐其他材料與砌法 建築本體屋身構造：（請勾選並圈出符合項目） ☒柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☐承重牆構造：硬山攔標 ☐混合構造（外承重內柱樑） ☐其他構造特徵 洗石子表面 建築特徵：教堂正面以大塊洗石面和石板，鋪出中世紀石砌教堂的趣味，左邊略改良的八角塔做鐘樓，與原八角塔極為調和，很成功的將整個校園結合成一體，也發揮出原八角塔所追求的中西文化交流會昇的理想。 保存價值：教堂正面以大塊洗石面和石板，鋪出中世紀石砌教堂的趣味，左邊略改良的八角塔做鐘樓，具有保存價值。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境及建築本體保持良好，目前為大禮拜堂使用。
建議處理方式及理由	淡水中學成立後，其師生都在淡水教會禮拜，學生成群結隊到教會禮拜成了淡水教會最大的依賴，建議登錄為歷史建築保存。
應重點維護之事項	建議保存建築本體及周圍環境，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	校方表示校內建築皆據有其歷史意義，因此有意願保存。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清 查 人 員：	陳宜君
填 表 日 期：	92 年 1 月 27 日

2. 照片說明



照片說明：從左方所看的透視景觀




照片說明：正立面現況

3. 歷史建築位置圖




4 歷史建築平面圖



0 3 6 12 (m)

5. 歷史建築配置圖




1. 歷史建築清查表

建築物類 (1-1A)


編號	淡水 024		類別	宅第
名稱	淡水鎮中正路 304 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮中正路 304 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境。			
建議保存區範圍面積	83.52 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	83.52 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 024
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1960 年 竣工年代：不詳 興 建 者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為光復後之建築。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓 層 數：地上 <u>1</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土塙牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造： <u>硬山攔標</u> ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：為傳統一條龍形式之建築。 保存價值：建築為常見之傳統建築形式，規模構造簡單，建議維持現狀。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境為眷村型態，建築本體現況仍維持原貌，保存良好，現尚有人居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀構造材料為紅磚砌，建議保持現狀構造。
應重點維護之事項	建議保存其建築形式部分，在未來若有整修時，應保有現狀結構。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清 查 人 員： 陳宜君	
填 表 日 期： 2003 年 2 月 08 日	




照片說明：左前方建築外觀





照片說明：右前方建築外觀


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 025		類別	宅第
名稱	淡水鎮中正路 18 巷 6 號民宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮中正路 18 巷 6 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境。			
建議保存區範圍面積	36 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	36 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 025
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：不詳 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為民國時期之建築。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土塙牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山攔標 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：建築為一般紅磚砌斜屋頂形式之建築。 保存價值：建築為常見之磚砌形式，規模構造簡單，建議維持現狀。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境為眷村型態，建築本體現況仍維持原貌，保存良好，現尚有人居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀構造材料為紅磚砌，建議保持現狀構造。
應重點維護之事項	建議保存其建築形式部分，在未來若有整修時，應保有現狀結構。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：陳宜君	
填表日期：2003 年 2 月 08 日	

照片說明



照片說明：左前方建築外觀





照片說明：正向立面建築外觀


3. 歷史建築位置圖



4. 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 026		類別	產業設施
名稱	淡水鎮中正路倉庫			
建築物位置	台北縣淡水鎮中正路 18 巷 6-1 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境。			
建議保存區範圍面積	36.6 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	36.6 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳			
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
所有人 (持分人)				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 026
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約西元 1960 年 竣工年代：不詳 興建者：不詳 歷史沿革：依建築之外觀形式，推估為民國時期之建築。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 2 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☐ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法： 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造： ☒ 硬山攔標 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：建築為一般紅磚砌斜屋頂形式二層樓之建築。 保存價值：建築為常見之磚砌形式，規模構造簡單，建議維持現狀。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	周圍環境為眷村型態，建築本體現況仍維持原貌，保存良好，現尚有人居住使用。
建議處理方式及理由	建築外觀構造材料為紅磚砌，建議保持現狀構造。
應重點維護之事項	建議保存其建築形式部分，在未來若有整修時，應保有現狀結構。
保存意願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查研究資料	建物測繪及攝影。
清查人員：陳宜君	
填表日期：2003 年 1 月 23 日	

2. 照片說明





照片說明：正立面




照片說明：右立面

4 歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號 淡水 027		類別	宅第
名稱	淡水鎮竹園子李宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮中寮里竹園子 10 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	2530 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	865 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	不詳		不詳	台北縣淡水鎮中寮里竹園子 10 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 027
歷史建築之創建 年代及時期	創建年代：約 1830 年 興 建 者：不詳 歷史沿革：李氏開台祖李鼎成 1751 年協妻渡台。 竣工年代：不詳
建築特徵及保存 現狀(應包括保存 價值說明)	樓 層 數：地上 1 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埭牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☒ 斗砌磚牆 ☒ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☒ 其他材料與砌法 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山擱檁 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：石砌與斗砌磚牆之混合構造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面 裝飾材質為石牆與斗砌磚牆、紅磚材料。 保存價值：石砌與斗砌磚牆之混合構造建築物，本身具有相當之歷史，其構 造具有當地之特色，構造上歷年有新修處理。
周圍環境景觀及 建築本體現況及 使用狀況	建築物為一傳合院型態，面臨 3 米巷道，建築本體保存良好，目前供居住使 用。
建議處理方式 及 理 由	建築為清同治年間所建造，建築本體保存良好，建議列入歷史建築登錄名單。
應重點維護 之 事 項	建議屋頂部份需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保 存 意 願	調查期間多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願。
已完成相關調查 研究資料	建築測繪。
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 8 月 10 日	

照片說明





照片說明：整體正立面



照片說明：整體正立面

3. 歷史建築位置圖






2層樓RC鄰房

0 1M 2M 4M

5. 歷史建築配置圖



歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	號 淡水 028		類別	宅第
名稱	淡水鎮竹園子舉人厝			
建築物位置	台北縣淡水鎮中寮里竹園子 8 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	1367 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	338 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	李先生		不詳	台北縣淡水鎮中寮里竹園子 8 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				

建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 028
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1860 年 竣工年代：不詳 興 建 者：李懋蟾 歷史沿革：李氏開台祖李鼎成 1751 年協妻渡台，乃由大房四子李懋蟾約 1860 年所建造。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓 層 數：地上 1 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土塼牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☒ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山擱檁 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：石砌與紅磚之混合構造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為石牆與紅磚材料。 保存價值：石砌與紅磚之混合構造建築物，本身具有相當之歷史，其構造具有清朝時期官舍之特色。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳合院型態，面臨 3 米巷道，建築本體保存良好，目前供居住使用。
建議處理方式及理由	建築為清同治年間所建造，建築本體保存良好，建議列入歷史建築登錄名單。
應重點維護之事項	建議屋頂部份需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	具有保存意願。
已完成相關調查研究資料	建築測繪。
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 8 月 10 日	

2. 照片說明




照片說明：整體正立面




照片說明：整體左側立面


3. 歷史建築位置圖



歷史建築平面圖



5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 029		類別	宅第
名稱	淡水鎮竹園子李宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮中寮里竹園子 4 鄰 2 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	1320 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	450 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	李錦沛	男	不願透露	台北縣淡水鎮中寮里竹園子 4 鄰 2 號
所有人 (持分人)				
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編號	淡水 029
歷史建築之創建年代及時期	創建年代：約 1930 年 竣工年代：不詳 興建者：李五湖 歷史沿革：李氏打石匠李五湖，約於 1930 所建造。
建築特徵及保存現狀(應包括保存價值說明)	樓層數：地上 1 層，地下 0 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埆牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☒ 石牆：(砌法) 人字砌、平砌、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☒ 其他材料與砌法 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山擱檁 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 建築特徵：石砌與紅磚之混合構造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾材質為石牆與紅磚材料。 保存價值：石砌與紅磚之混合構造建築物，本身具有相當之歷史，其構造具有當地之特色，構造上歷年有新修處理。
周圍環境景觀及建築本體現況及使用狀況	建築物為一傳合院型態，面臨 3 米巷道，建築本體保存良好，目前供居住使用。
建議處理方式及理由	建築為淡水著名打石匠李五湖所建造，建築本體保存良好，建議列入歷史建築登錄名單。
應重點維護之事項	建議屋頂部份需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保存意願	具有保存意願。
已完成相關調查研究資料	建築測繪。
清查人員：陳宜君	填表日期：92 年 8 月 10 日

2. 照片說明





照片說明：整體正立面




照片說明：整體左側立面

3. 歷史建築位置圖





5. 歷史建築配置圖



1. 歷史建築清查表


建築物類 (1-1A)

編號	淡水 030		類別	宅第
名稱	淡水鎮竹園子周宅			
建築物位置	台北縣淡水鎮中寮里竹園子 3 號			
建議設立保存區範圍	建築物本體以及周圍環境部分			
建議保存區範圍面積	1367 m ²	註：建議保存範圍面積約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
建築物面積	338 m ²	註：建築物面積填入約略概估數值即可，請以平方公尺 (M ²) 為單位		
關係人	姓名 (機關或團體名稱)	性別	電話	住址 (機關或團體地址)
所有人 (持分人)	周萬和	男	02-26221010	台北縣淡水鎮中寮里中寮里竹園子 3 號
所有人 (持分人)	周福林	男	02-26221010	台北縣淡水鎮中寮里中寮里竹園子 3 號
管理人				
管理人				
占有人				
占有人				


建築物類 (1-1B)

編 號	淡水 030
歷史建築之創建 年代及時期	創建年代：1870 年 興 建 者：周氏先祖 竣工年代：不詳 歷史沿革：周氏開台祖約於 1870 所建造。
建築特徵及保存 現狀(應包括保存 價值說明)	樓 層 數：地上 <u>1</u> 層，地下 <u>0</u> 層 建築本體牆身材料：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 土埭牆 ☐ 夯土牆 ☐ 編竹夾泥牆 ☐ 穿瓦衫 ☒ 磚牆 ☐ 斗砌磚牆 ☒ 石牆：(砌法) 人字砌、 <u>平砌</u> 、石板條砌、五塊包砌石、丁砌石板面 (石材) 卵石、老古石、頁岩、砂岩 ☐ 其他材料與砌法 _____ 建築本體屋身構造：(請勾選並圈出符合項目) ☐ 柱梁構造：RC 柱樑結構、穿斗式、抬梁式 ☒ 承重牆構造：硬山攔櫺 ☐ 混合構造(外承重內柱樑) ☐ 其他構造特徵 _____ 建築特徵：石砌與紅磚之混合構造建築，屋頂形式為兩坡水，外觀立面裝飾 材質為石牆與紅磚材料。 保存價值：石砌與紅磚之混合構造建築物，本身具有相當之歷史，其構造具 有清朝時期之特色。
周圍環境景觀及 建築本體現況及 使用狀況	建築物為一傳合院型態，面臨 6 米道路，建築本體保存良好，目前供休閒農 園使用。
建議處理方式 及 理 由	建築為清同治年間所建造，建築本體保存良好，建議列入歷史建築登錄名單。
應重點維護 之 事 項	建議屋頂部份需予以整修，在未來若有整修時，應保有原古老風貌。
保 存 意 願	具有保存意願。
已完成相關調查 研究資料	建築測繪。
清 查 人 員：陳宜君	
填 表 日 期： 92 年 8 月 10 日	


2. 照片說明



照片說明：整體正立面




照片說明：整體左側立面



明溝



3. 歷史建築位置圖



5. 歷史建築配置圖

